



FER À SOUDER 80 WATTS



DESCRIPTIF



Fer lent L80 - 80 watts - Température de chauffe: 550 °C Idéal pour les soudures de tôles fines et les travaux d'atelier courants - Livré avec un repose fer et deux pannes



DETAILS

Fer lent L80 - 80 watts - Température de chauffe: 550 °C Idéal pour les soudures de tôles fines et les travaux d'atelier courants - Livré avec un repose fer et deux pannes

Code	Désignation	Conditionnement
794519	Fer 205071	