





FER À SOUDER 70 WATTS



DESCRIPTIF



70 watts -200 volts - Température de chauffe: 480°C - Livré avec deux pannes (droite et courbe tournevis) - Pour soudures moyennes en électricité, soudures sur cosse et châssis, petite ferblanterie, etc. - Utilisation recommandée avec étain en fil diam. 3 mm - Garantie 2 ans



DETAILS

70 watts -200 volts - Température de chauffe: 480°C - Livré avec deux pannes (droite et courbe tournevis) - Pour soudures moyennes en électricité, soudures sur cosse et châssis, petite ferblanterie, etc. - Utilisation recommandée avec étain en fil diam. 3 mm - Garantie 2 ans

Code	Désignation	Conditionnement
794522	Fer 205066	